Przełącznik wybiórczy programów

Stacja formowania S 29

Położenie przełącznika	Opis funkcji	Uwagi
1	bez podgrzewania wstępnego	
	bez formowania tłocznikiem	
2	z podgrzewaniam wstępnym	
	bez formowania tłocznikiem	
3	z podgrzewaniam wstępnym	stempel
	z formowaniem tłocznikiem	powietrze
4	z podgrzewaniem wstępnym	powietrze
	z formowaniem tłocznikiem	stempel
5	Posi-Form	
6	Alu-Form	

Stacja zgrzewania S 12

Położenie przełącznika	Opis funkcji	Uwagi
1	Test	
	Ewakuacja przy użyciu potencjometru	
2	Ewakuacja przy użyciu potencjometru	
3	Ewakuacja wakuometrem kontaktowym i potencjometrem	
	Urządzenie parująco-obkurczające	
4	SKIN	
	Ewakuacja wakuometrem kontaktowym i potencjometrem	
	Urządzenie parująco-obkurczające	
5	Ewakuacja przy użyciu potencjometru	
	Gazowanie przy użyciu potencjometru	
6	Ewakuacja wakuometrem kontaktowym i potencjometrem	
	Gazowanie wakuometrem kontaktowym i potencjometrem	
7	Ewakuacja dławiona system MHP	Opcja
8	VSP opakowanie próżniowe SKIN	Opcja